

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 9 月 22 日 (金)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 2 名		
	須崎市環境未来課 1 名		
	須崎市農林水産課 1 名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 8 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 8 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・8 月度の財務状況を報告した。			
・法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・当月は、8 月 7 日、17 日、23 日に、それぞれ日降水量が 142mm、114mm、152mm を記録したため、大雨後の巡視（日降水量 100mm 以上で実施）を行った。3 回の巡視点検の結果、大雨の影響による道路陥没等の異状は確認されなかった。			
・劣化リスクの高い 10 人孔の巡視・点検を行った。各箇所です軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・当月は 7 人孔の巡視、点検を行った。			
・巡視、点検の結果、人孔蓋の多量発錆、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、土砂の堆積等の劣化状況を確認した。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂堆積箇所については、上下流人孔からの管口写真を整理し、改めて市に報告を行う。 ・当月の点検巡視範囲は、旧市街地の老朽管渠が多い地区であり、部分的な異状が確認されている箇所もあるため、段階的に修繕を進める必要があると考えられる。
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・8月の降水量は919mmと非常に多く、過去5年間の中で月間降水量、流入水量共に最大値を記録した。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・8月の脱水ケーキ発生量は3,620kgで、住友大阪セメントへ6,400kg搬出した。 ・8月7日に受電設備故障が発生した。電気保安協会の調査によると、エアコン室外機が原因の可能性が高いとのこと。(調査継続中) ・8月8日にスクリーンユニット破砕機に異物噛み込みが生じ、サーマルスイッチがトリップしていた。異物除去を行い運転再開した。
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・8月はプラント用水受水槽漏れや、薬注配管更新工事に向けての運転調整のため、通常より低い処理水量となった。 ・8月2日、6日にプラント用水給水ユニット受水槽の水漏れが発生した。7日に水漏れ箇所のFRP補修工事が行われ8日に水処理を再開した。水槽全体の経年劣化が進行しているため、早期の受水槽更新が望まれる。 ・8月23日に落雷による中央操作室におけるタッチパネル故障、ヒューズ切れ等が発生した。富士電機による調査の結果、ヒューズ交換等により一部復帰したが、タッチパネルは使用不可の状態となっており今後調整が必要である。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は8月17日、30日に、戸島地区は8月30日に保守点検を行った。 ・先月、低値であった蜂ヶ尻処理施設の放流水pHは、雨の影響もあり過曝気状態が解消され正常値に戻っている。 ・池ノ浦地区のNo.1ブロワーのサーマルスイッチが作動し、複数回警報が発報されたことから、原因と対処方法について調査中である。
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・8月は降雨量が多かったため、各ポンプ場の稼働頻度が高くなり、燃料消費量も多くなった。保守点検上は特に問題は生じていない。
10. その他連絡事項	<ul style="list-style-type: none"> ・次回すさき家パートナー会議は、10/27(金)13:30~を予定。
	(以上)