

議事録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業			
日 時		令和 6 年 9 月 2 日 (月) 自 13:30 ~ 至 14:30			
出席者	須崎市上下水道課 3 名				
	須崎市環境未来課 2 名				
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 7 名				
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者		
資料	CPS				
	・令和 6 年 7 月度すさき家パートナーハウス会議資料 (CPS)				

打合せ事項、対策・合意事項等

令和 6 年 7 月度すさき家パートナーハウス会議

1.出席者を確認した。

2.今月のセルフモニタリングのチェック項目について

- ・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項目番号を示した。

3.経営に関する業務

- ・7月度の財務状況を報告した。
- ・法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。

4.汚水管渠

- ・当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施しなかった。
- ・9 人孔の巡視・点検を行った。軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。
- ・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。

5.雨水管渠

- ・当月は 7/22 日に 8 人孔、7/23 に 7 人孔の巡視、点検を行った。
- ・各箇所で経年劣化による損傷が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。
- ・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。
- ・1107 管内 No.4、No.5 の管内破損状況について、再度社内で確認し、市に報告を行う。

(次項へ続く)

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
<ul style="list-style-type: none"> ・7月の降水量は、中旬にまとまった降雨があったものの、過去2番目に少ない降雨量となった。 　なお、流入水量については、降雨量に応じた増減を示す結果となっている。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・4日から7日にかけて、No.1 生物膜ろ過槽水位が、No.2と比較し高くなつた。詳細な調査を実施したところ、逆洗配管エアホースの劣化による空気漏れが原因と判明した。エアホースの交換を実施した結果、水位は復旧した。 ・DHS 処理水の水質測定器（DO 値）が3月の点検以降正しく表示されていない状況であったが、24日に水質測定機 IQ センサー接続ケーブルの交換作業を行つたところ、測定器本体及び PC で正常に表示されるようになった。 ・25日、自動火災報知設備の法定点検（1回目）を実施し、その際に消火器のうち1本の充填圧力の低下が確認された。対象となる消火器は8月16日に入替を実施した。 ・現在使用中の水質分析器具の卓上多本架遠心機が29年を経過し、内部部品の老朽化が懸念されている。この装置は汚泥の濃縮、固液分離等に使用されており、故障すると SS 強熱残留物等の測定ができなくなるため、故障前の更新を推奨する。
7.クリーンセンター横浪
<ul style="list-style-type: none"> ・3日、スチール圧縮減容機の圧縮版が元に戻らず運転を停止した。修理業者による確認の結果、リレーの不具合と判明したため予備のリレーと交換し、運転再開が可能となった。 ・先月に報告したNo.1 搬送コンベアの一括故障ランプ及び警報ブザーの動作不良は、インバータ内の接続線の結線状況によるものと判明したため、修理業者により接続線の補修を実施した。（3日に実施済み） ・浸出水処理施設について、7月の処理水量は、流入状況等に合わせて運転調整を行うことにより 110 m³/日を確保し、良好な水質を維持できた。 ・5日、老朽化により吐出量が不安定だったNo.1、2 凝集剤注入ポンプの更新が実施された。 ・15日、点検時にNo.1 原水ポンプの停止を発見し調査した結果、原水槽フリクトスイッチでフリクト異常の発生を確認したため、点検作業を行つたところ、復旧した。 ・破碎機の改築工事期間中の対応について、仮置き場のヤードを設置することとなった。これは市から業者に依頼し、見積りを取つてゐる。ヤードの設置は今月中を目標としている。 ・仮置き場のヤード設置に伴い、対象箇所の作業に支障を來す枝木の伐採は、CPS で行う。 CPS の枝木の伐採作業は、通常業務の合間に行い、作業終了後に環境未来課へ連絡を行う。
8.漁業集落排水処理施設
<ul style="list-style-type: none"> ・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は7月6日、20日、戸島地区については20日に保守点検を行つた。 ・戸島地区の中継ポンプ槽制御盤内部の部品交換（サーマルスイッチ等）については、発注済みで、9月末までの完成を目指してゐる状況である。 ・中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が低下しており、今後も状況を注視していく。（0.2MΩを下回れば運転停止の可能性あり）
(次項へ続く)

打合せ事項、対策・合意事項等

9.雨水ポンプ場

- ・7月は保守点検の結果、特に問題は生じていない。
- ・先日の台風10号の対応として、四国ポンプセンター社員2名が待機した。

10.その他連絡事項

- ・次回すさき家パートナーハウス会議は9月30日（月）の13：30から開催予定とする。場所は、本庁2F会議室（市長室前の部屋）
- ・終末処理場のDHSシステムについては、国交省から正式に市へ移管されることが決定し、市から国交省にDHSシステム移管に伴う手続き中である。10月1日には所有権が市へ移ることになる。

以上